

Il campanile di San Vittore perde pezzi

Pubblicato: Domenica 5 Luglio 2009

La basilica di San Vittore perde un pezzo. Dopo le 22 di domenica, mentre su Varese incombevano minacciose nuvole temporalesche, è stato segnalato ai Vigili del Fuoco il cedimento di un elemento del campanile (un pezzo di cornicione secondo le prime notizie). La squadra recatasi sul posto, verificato che non vi erano persone coinvolte, ha provveduto ad effettuare una prima valutazione dell'accaduto e a transennare l'area interessata, a tutela della pubblica incolumità in caso di ulteriori distacchi.

Questa mattina, il sindaco Attilio Fontana e l'assessore ai lavori pubblici Gladiseo Zagatto, si sono recati sul posto e hanno verificato di persona la situazione. "Le parte esterne sono soggette alle intemperie e con il tempo si usurano – ha spiegato il primo cittadino – soprattutto i marmi e i capitelli, comunque la situazione **non è grave, c'è stato un distacco**, ma sarà messo tutto in sicurezza dalla ditta che deve eseguire i lavori per conto della curia, che è la proprietaria del campanile, noi abbiamo solo l'obbligo di manutenzione dell'orologio, in ogni caso abbiamo transennato l'area".

Non è la prima volta che il campanile segnala il suo stato di difficoltà, due anni fa si ruppe il ciotolato sotto l'opera, e il comune dovette rinforzare il pavimento.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it