

## VareseNews

### “Si doveva intervenire per tempo sul depuratore”

**Pubblicato:** Giovedì 3 Maggio 2012



La **frana della collina sopra il Lido di Somma si poteva forse evitare. Jimmy Pasin**, consigliere comunale del Pd, all'opposizione, punta il dito sul **nodo del depuratore**, la cui condotta è crollata trascinando con sé il costone (la dinamica deve ancora essere ricostruita con precisione). «Il depuratore andrebbe risistemato, stava andando a saturazione: per questo c'era l'idea di separare le acque e deviarne una parte sul depuratore di Maddalena» ricorda Pasin. Che accusa la maggioranza di aver fatto ben altre scelte: «La realtà è che **quelli sul depuratore sono interventi costosi e non ci si è pensato** adeguatamente, mentre **si sono spesi molti quattrini per tanti interventi di facciata, le pavimentazioni e le fontane**. Il sindaco Colombo diceva: "è come una casa,



dobbiamo pensare prima al salotto d'ingresso". Ecco, possiamo dire che si è dimenticato di fare manutenzione alle tubature e gli sono esplose in casa». Il consigliere comunale di minoranza punta il dito anche su un altro aspetto: la condotta che scarica nel Ticino vede confluire due diversi flussi, quello delle acque depurate e quello delle acque piovane raccolte in strada. «**La doppia canalizzazione manca ancora oggi**, nonostante si sia intervenuto sulle strade non si è pensato di fare anche questo. Quattro anni fa dicevamo proprio questo: non si interviene solo su quel che si vede, ma anche sui servizi che stanno sotto terra».

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it

