

“Via Padre Lega, verificheremo la condotta della fogna”

Pubblicato: Venerdì 26 Aprile 2013



Un buco in superficie, ma sotto c'è una voragine ben più ampia, che può essere pericolosa. Non si può prendere alla leggera la voragine che si è aperta in fondo a via Padre Lega a Gallarate, lo stradone principale che scende dal quartiere Ronchi. «**Siamo stati anche fortunati, che questa volta non è successo nulla**», ammette l'assessore ai lavori pubblici **Luigi Colombo**. «In superficie può apparire solo un buco, ma sotto è molto più grande». Dalle prime indagini fatte dai tecnici comunali di turno, emerge che anche in questo caso – come già nel 2010 e nel 2012 – la colpa è di **una perdita della condotta fognaria**: l'acqua nel tempo erode il terreno sottostante e si crea la voragine sotterranea, fino a che non compare "traccia" in superficie (nel 2010 la voragine era molto ampia e in superficie si erano aperti solo due buchi a distanza di un metro). «La pendenza della strada probabilmente fa la sua parte, perché aumenta la velocità dell'acqua».

Nella giornata di oggi, venerdì 26 aprile, l'impresa incaricata delle manutenzioni ha portato alla luce **l'intero buco, esteso per circa 2 per 2 metri, proprio sull'incrocio tra la via Padre Lega e la via Carlo Noè**, la trafficata circonvallazione della città. «Il lavoro sarà decisamente consistente» dice ancora Colombo. A metà pomeriggio di venerdì la voragine è stata coperta, ma i lavori non sono finiti: «Nei prossimi giorni dovremo aprire per intervenire sulla "cameretta" che si trova appena prima dell'incrocio»



Resta da capire come intervenire "preventivamente": le voragini possono essere pericolose, come dimostra il caso del 2012, quando **un'auto "è caduta" nel buco e ci fu un ferito nell'incidente**. «La condotta evidentemente ha problemi specifici», conferma Colombo. La condotta è molto vecchia (chi abita in zona dice che risale agli anni Cinquanta) e quindi i problemi potrebbero essere in altri punti: gli episodi del 2010 (nella foto a sinistra) e 2012 si erano verificati nei punti in cui condotti laterali dalle case s'immettevano nel tratto principale. «Dobbiamo capire come intervenire. Non si potrà tirare su tutta la condotta via Padre Lega, ma **di certo si dovrà**

fare con i tecnici una indagine preventiva». Per trovare per tempo eventuali magagne ed evitare problemi.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it