

Troppo pioggia, infiltrazioni al Linguistico Manzoni

Pubblicato: Lunedì 14 Maggio 2018



Il crollo di alcuni pannelli e le infiltrazioni dal soffitto hanno reso necessaria la **chiusura di alcune aule del liceo linguistico “Manzoni” di Varese**, nel distaccamento di via Monte Rosa.

I pannelli si sono staccati questa mattina, lunedì 14 maggio, prima che gli alunni entrassero in aula.

La zona è stata interdetta ai ragazzi che **sono stati dirottati in altre classi.**

Le **aule chiuse sono quattro**: due si sono allagate e altre due, limitrofe, sono state sbarrate per precauzione.

In mattinata il problema segnalato agli uffici competenti di Villa Recalcati è stato risolto.

Le precipitazioni abbondanti di ieri, infatti, hanno ostruito un canale della grondaia e l'acqua, non riuscendo più a defluire, ha tracimato ed è filtrata all'interno della controsoffittatura di parte del piano rialzato. Una volta allertati dal personale della scuola, i tecnici competenti della Provincia hanno subito effettuato un sopralluogo e chiamato gli operai dell'impresa addetta alle manutenzioni.

L'intervento ha comportato la pulizia del canale, con la rimozione delle foglie che si sono accumulate nella grondaia a causa del forte vento. Le operazioni di sistemazione sono durate qualche minuto, dopo di che gli operai hanno proseguito con la pulizia di tutte le grondaie e della copertura della scuola.

Una volta ultimati questi lavori, sempre nel corso della giornata, si provvederà anche a sostituire i pannelli zuppi del controsoffitto, al fine di ripristinare la totale agibilità delle due aule che per oggi

rimarranno chiuse alle lezioni .

Nonostante l'inconveniente, le lezioni non sono state sospese: gli alunni si sono trasferiti nei laboratori dove rimarranno anche nella giornata di domani, finchè la situazione non sarà tornata alla normalità.

«Quanto accaduto questa mattina al Manzoni di Varese è un piccolo disguido dovuto ai forti temporali che si sono verificati nel fine settimana – ha spiegato il **consigliere delegato all'Edilizia scolastica Carmelo Lauricella** – La causa di tutto è stato il mancato deflusso dell'abbondante acqua da una grondaia rimasta otturata. I nostri tecnici sono subito intervenuti e gli operai nel giro di pochi minuti hanno risolto il problema. Si lavorerà ancora per sostituire i pannelli del controsoffitto, i quali erano zuppi, ma non sono caduti. Infatti, sono stati proprio i tecnici della Provincia, una volta giunti sul posto, a rimuoverli per precauzione e per ispezionare la staticità della struttura e l'entità del danno provocato. Se dovessimo quantificare il danno, possiamo parlare di una quindicina di pannelli da controsoffitto bagnati e un'ora di intervento per pulizia dei canali».

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it