

VareseNews

Gomma sgonfia, atterraggio in emergenza per un aereo cargo a Milano Malpensa

Pubblicato: Lunedì 1 Novembre 2021



Malpensa in stato di allerta per venti minuti, nel pomeriggio di domenica, **per un problema segnalato a un volo da Hong Kong**. Al momento dell'atterraggio, dopo ore di volo, la strumentazione di bordo di un B777 ha segnalato pressione troppo bassa su una ruota del carrello principale (i sistemi aeronautici controllano ogni parte dell'aereo).

Alle 14.30 è scattata dunque la procedura di emergenza in pista, durata venti minuti fino al momento in cui il Boeing si è fermato sulla pista (cessato allarme alle 14.50).

L'ispezione dei tecnici ha poi confermato che uno degli pneumatici del carrello era sgonfio. Nessun problema di sicurezza, ma l'aereo è stato portato in hangar per la manutenzione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

