



Sul Sempione, buche e rattoppi

Pubblicato: Martedì 7 Marzo 2006

In riferimento alle segnalazioni – riportate nei giorni scorsi anche dalla stampa locale – sulle condizioni del manto stradale del Sempione, in particolare del tratto che va dal semaforo all'incrocio con via Tasso per circa 50 metri in direzione Gallarate, l'Amministrazione Commissariale tiene a specificare che qualche settimana fa si è già provveduto a riempire le buche formatesi nel corso dell'inverno.

L'intervento è stato effettuato utilizzando asfalto invernale, ma il degrado del manto d'usura è tale da necessitare la posa di un tratto di nuovo tappeto d'usura.

L'esecuzione del nuovo intervento sarà programmabile nei prossimi mesi, in quanto la posa dell'asfalto necessita di temperature più elevate rispetto alle attuali.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it