

VareseNews

Porfido spaccato ma il campanile sta bene

Pubblicato: Mercoledì 23 Maggio 2007

 **Il campanile del Bernascone non dovrebbe essere a rischio.** I sopralluoghi effettuati oggi dai tecnici comunali hanno dato risultati confortanti e per adesso pare scongiurato il rischio che si debba avviare una campagna di check up sul campanile. **L'allarme era scattato ieri**, dopo che una bolla d'aria aveva fatto sollevare le piastrelle di porfido tra il Bernascone e il battistero. Una gobba lunga diversi metri, al cui centro è comparsa negli ultimi giorni una crepa, mentre intorno alcune piastrelle risultavano spaccate.

La soletta sottostante è però integra. Fin da questa mattina i tecnici hanno picchettato e tolto il porfido per poter indagare meglio lo stato del terreno. Nessuna frattura interna, per fortuna. Si tratterebbe dunque di una problema superficiale e a questo punto i principali indagati sarebbero i pesi che il terreno ha dovuto sopportare negli ultimi tempi. **Durante l'opera di indagine è infatti emerso anche uno strato di sabbia sotto il porfido forse eccessivo** e comunque non adatto per un pavimento che debba sostenere carichi. Ma fin dalla posa della pavimentazione era chiaro che la piazza non era adatta ai grandi carichi ed è probabile che il pavimento abbia risentito della presenza di pesi eccessivi.

Tuttavia, i tecnici hanno anche incaricato i geologi di indagare sui pozzi sottostanti la piazza per capire se vi sia un problema legato alle falde acquifere. Allo stato non sono emersi problemi di questo tipo. L'amministrazione del santuario è stata però avvertita della situazione e non è escluso che per prudenza si possa anche applicare al campanile una sorta di inclinometro, e cioè dei microchip adatti alla rilevazione degli spostamenti, decisione che però dovrebbe essere presa dalla proprietà del monumenti e cioè dalla curia.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it