

VareseNews

Pioggia a catinelle, auto a mollo

Pubblicato: Domenica 8 Giugno 2008

Pubblichiamo la lettera di protesta che un gruppo di condomini residenti a Busto Arsizio ha inviato al sindaco. Eloquenti, più delle parole, le foto allegate.

Vi inviamo qualche immagine degli eventi locali (ambito cittadino di Busto Arsizio tra via Gaeta e Ferrucci) provocati dalle forti piogge occorse nel tardo pomeriggio tra le 17.30 e le 18.00 di sabato 7 giugno.

Già in passato in più occasioni abbiamo segnalato la necessità di intervenire sull'impianto fognario di scarico utile a smaltire in tempo opportuno la grande quantità d'acqua che – scendendo dalle provenienze della via Milazzo, dell'area della piazza del mercato e della via Ferrucci- invade il bacino che si è venuto a formare nell'ambito occupato un tempo dal percorso della linea ferroviaria Nord Milano ora interrata.

Facciamo presente che in passato abbiamo subito numerosi e ingenti danni alle autovetture presenti nelle autorimesse condominiali, danni già segnalati all'autorità costituita ed eventualmente documentabili.

Abbiamo più volte fatto presente al Comune (ufficio strade e Deposito di via Monterosa) la necessità di intervenire urgentemente sull'impianto di smaltimento fognario certamente insufficiente in occasione non di eventi straordinari ma solo -come abbiamo detto- di forti piogge temporalesche.

Il principale disagio sofferto dal condominio di Via Gaeta 14 è legato al fatto che, durante i temporali in questione, il livello dell'acqua che si viene a depositare nell'invaso artificiale sopra accennato, invade con estrema facilità la rampa di discesa delle autorimesse del condominio va ad interessare tutta l'area delle autorimesse interrate del condominio stesso. Il fatto è che i pozzetti di scarico dello stabile siano stati pensati per assorbire il volume di pioggia dell'area pertinente al condominio stesso e certo non possono assorbire l'enorme quantità di acqua piovana proveniente da tutta la superficie stradale sopra accennata. Il fatto è che l'enorme quantità d'acqua imbarcata dalle sedi pubbliche non può essere smaltita nei tempi corrispondenti -e sia pure deficitari- a quelli degli scarichi nelle sedi stradali.

Rimane pertanto sussistente un livello permanente di acqua nelle autorimesse che ha danneggiato in passato e continua a danneggiare- quando si verificano forti piogge- le automobili ospitate nei garages condominiali. Abbiamo avuto nel tempo molte promesse di verifica e intervento da parte degli Uffici tecnici comunali competenti, ma nulla fino ad oggi è stato riscontrato.

L'evento meteorologico odierno rinnova l'esigenza di un tempestivo intervento dell'Amministrazione comunale.

.

Distinti saluti.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it

