

VareseNews

“Perché il sottopasso si continua ad allagare?”

Pubblicato: Giovedì 20 Novembre 2008

“Il sottopasso continua ad allagarsi e le condizioni dei residenti non sono migliorate”. È la sintesi della nuova interrogazione presentata al sindaco dal gruppo di minoranza Insieme per Gerenzano che ricorda all'amministrazione la situazione dei residenti di Via Moneta. “Il Sindaco aveva promesso la risoluzione del problema attraverso la posa in opera di barriere di tipo “New Jersey” ai lati della strada e di un impianto di aspirazione dell'acqua, chiediamo di sapere se l'Amministrazione ha verificato l'adeguatezza delle misure adottate, posto che, in almeno due occasioni successive alla posa dei “New Jersey” (06.08.2008 e 04.11.2008) il sottopasso si è nuovamente allagato e quali ulteriori misure sono previste per impedire il ripetersi di questi allagamenti”.

“Il Sindaco aveva garantito la messa in sicurezza di una strada sterrata già esistente che collega Via Moneta con Saronno, chiediamo di sapere se i lavori sono stati eseguiti e se la strada rispetta gli standard minimi di sicurezza. Il gruppo Insieme per Gerenzano chiede, inoltre, con cortese urgenza che l'Amministrazione comunale si faccia promotrice di un'assemblea pubblica nella quale si possa discutere e confrontarsi sui problemi del rione “Oltre Stazione”.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it