

Crolla parte del soffitto alla media Vidoletti

Pubblicato: Lunedì 1 Dicembre 2014



Che ci fossero infiltrazioni si sapeva già da tempo. Per evitare danni, **il Comune era intervenuto con un'opera di impermeabilizzazione di tutto il tetto**. Ma gocce e umidità non erano scomparse del tutto. **Questa mattina, lunedì 1 dicembre, la scuola media varesina Vidoletti ha dovuto nuovamente fare i conti con le conseguenze delle piogge abbondanti.**

Il personale, giunto per aprire le aule, ha trovato una brutta sorpresa: **al “piano giallo” era crollata parte della controsoffittatura**: « Fortunatamente è caduta **parte del soffitto di uno spazio che utilizziamo come archivio** – ha spiegato il **dirigente Antonio Antonellis** – Il problema è che la saletta confina con due aule. Per questo abbiamo deciso di **spostare gli alunni in altre classi della scuola**. Dopo abbiamo chiamato i vigili del fuoco e i tecnici del Comune».

Un'intera mattinata passata a verificare la tenuta di tutti gli spazi: **piano giallo, ma anche verde e blu, per capire le dimensioni del fenomeno**. Sono state ispezionate le grondaie dove sono stati notati ristagni di acqua che non riesce a defluire nel sistema di canalizzazione.



« Alla fine, i vigili del fuoco hanno preso nota di tutto e stileranno un resoconto da inviare agli uffici comunali – ha spiegato Antonellis- Subito, però, è stato imposto di **levare la controsoffittatura in tutti gli spazi adibiti ad uscite di sicurezza**. Si tratta di un lavoro che verrà fatto su tutti e tre i piani: per questo, a turno, gli alunni delle tre diverse ali della scuola verranno spostare per consentire i lavori edili».

Oltre al controsoffitto, è crollato anche l'impianto di allarme collegato alle porte di sicurezza. I lavori di ripristino saranno veloci, anche se , per la media Vidoletti, si impone al più presto un intervento più corposo.

Un'urgenza che non è sfuggita nemmeno ai tecnici del Comune intervenuti. Dopo il sopralluogo, è stato stilato un verbale in cui si indicano le priorità per affrontare l'emergenza: innanzitutto occorre avviare i lavori, **urgenti di messa in sicurezza**, nell'aula interessata che si faranno senza interrompere l'attività scolastica. Si tratta di un intervento che ha già preso il via oggi e che durerà una decina di giorni. **Il problema è del controsoffitto e in generale della struttura: avendo coperture piate, non spioventi, con il tempo di imbracano.** Quando piove molto si deposita acqua che poi filtra. Si procederà, quindi, a una manutenzione e pulizia dei pluviali. Nel corso dell'ispezione, quindi, è emersa l'urgenza di intervenire anche per evitare che possa rimanere danneggiato l'impianto elettrico.

Il problema, ammette l'ente comunale, è più generale, strutturale, non imputabile ad una manutenzione ordinaria. I costi dovranno, quindi, essere valutati.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it