

Piove in sala d'attesa: trasloca il PS dell'ospedale di Cantù

Pubblicato: Giovedì 15 Settembre 2016



Piove in reparto, trasferito d'urgenza il pronto soccorso. È accaduto all'ospedale di Cantù: al piano superiore sono in corso i lavori per realizzare le nuove sale operatorie.

L'allagamento è avvenuto ieri sera, mercoledì 14 settembre, a partire dalle 19.30 circa, in concomitanza con il temporale verificatosi tra Cantù e l'Erbese. La **sala d'attesa si è allagata** e, a mezzanotte, è stata chiusa. **I pazienti** – in totale una decina – sono stati fatti accomodare **nella sala d'attesa della sala gessi e la postazione del Triage avanzato è stata chiusa.** Il 118, opportunamente allertato, non ha inviato ambulanze al presidio di Cantù. I tre pazienti ricoverati nell'Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso sono stati collocati in Chirurgia Multidisciplinare e dimessi in mattinata.

Stamattina, quindi, **la decisione di trasferire in blocco il reparto con uno spostamento negli spazi della Cardiologia Servizi,** a pochi metri dalla sede del reparto, che sarà completato nel tardo pomeriggio per evitare disagi a pazienti, familiari e operatori e l'interruzione dell'attività.

Quindi, **dal tardo pomeriggio, l'accesso per gli utenti in autopresentazione è dalla portineria centrale** seguendo tutto il corridoio del Padiglione E o dal cortile interno (di fronte alla palazzina amministrativa). Si stanno valutando alcune ipotesi per lo sbarco dei pazienti che vengono trasportati in ambulanza.

Il trasloco del Pronto Soccorso ha imposto, a cascata, il **trasferimento degli Ambulatori della**

Cardiologia Servizi per oggi e domani in Day Hospital (Edificio E, piano terra) e dal **lunedì** nel **Padiglione P, all'ultimo piano, nel reparto che ospita la degenza per i subacuti.**

Per quanto riguarda il cantiere delle sale operatorie, in questi giorni gli operai stanno realizzando **i pilastri – oltre 30 –** che serviranno a sorreggere il tetto di copertura del nuovo blocco operatorio. **L'acqua piovana si è infiltrata alla base di alcuni piloni e colata nel piano sottostante.**

La Direzione sta valutando gli opportuni e conseguenti interventi al fine di ridurre la finestra temporale di permanenza del Pronto Soccorso nei locali della Cardiologia Servizi.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it