

Gocce dal soffitto al secondo piano della scuola Morandi: in estate l'intervento

Pubblicato: Mercoledì 31 Maggio 2023



È sensibilmente peggiorato il problema di infiltrazioni d'acqua dal tetto della scuola primaria Morandi (IC Varese 5) alla Brunella, al punto che **in una classe serve il secchio per raccogliere le gocce che cadono ritmicamente dal soffitto mentre fuori piove.**

Per risolvere il disagio, segnalato anche dai genitori, l'Amministrazione Comunale ha previsto dei **lavori alla struttura del plesso della Morandi che avranno luogo in estate.** «Mancano pochissimi giorni alla fine delle lezioni e, in accordo con la scuola, **abbiamo ritenuto più opportuno trasferire i ragazzi della classe interessata in un'altra aula libera della scuola per avviare poi il cantiere nel periodo estivo,** in modo da non creare ulteriori disagi a tutti gli studenti del plesso», spiega l'assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio.

Per il momento la dislocazione ai piani delle 14 classi della Morandi, strutturata a inizio anno con 6 classi al secondo piano (3B – 3C – 4A – 4B – 4C – 5B – 5C) è “da confermare in base alle condizioni del soffitto nelle aule con infiltrazioni di pioggia al piano 2”, come si legge nella circolare 603 del 29 maggio dell'IC Varese 5.

