

Si rompe una condotta, in ammollo un quartiere di Olgiate

Pubblicato: Mercoledì 4 Settembre 2002

✖ Una notte insonne per gli abitanti di via Pasubio e via Battisti ad Olgiate Olona. La condotta che trasporta l'acqua dalle vasche di laminazione di Cassano si è rotta intorno alle 3.45, riversando in strada un fiume di acqua. L'allarme è partito dal proprietario della villetta confinante alla condotta che ha visto crescere l'inaspettato fiume. In men che non si dica, l'acqua ha raggiunto un metro d'altezza e le cantine di una ventina di villette sono state allagate.

✖ I soccorsi, lamentavano questa mattina gli abitanti, sono giunti solo intorno alle 6, oltre un'ora dopo lo scoppio della tubatura. Per tutta la mattina le idrovore hanno risucchiato l'acqua che ha continuato ad uscire finchè non sono state chiuse le paratie delle vasche. A coordinare i lavori il capo ufficio tecnico del comune Marco Cerana : «Condotta e vasche di laminazione sono in gestione al Magistrato del Po che è stato avvertito subito per far interrompere il flusso d'acqua.»

✖ All'origine della rottura un cedimento strutturale: nel punto dove è avvenuto il cedimento, la tubatura fa una curva a 90° e quindi deve sostenere una spinta di notevole intensità. Più che altro sbigottiti i residenti che in tanti anni non avevano nemmeno mai pensato che quella tubatura, che corre parallela all'autostrada, avrebbe potuto creare tanto trambusto. I danni, infatti, sono limitati: i più sono stati svegliati dalle sirene dei pompieri.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it