

## Schiuma nel lago davanti alla centrale di Roncovalgrande

**Pubblicato:** Venerdì 4 Maggio 2007

 Si rompono le barriere di protezione a largo della centrale idroelettrica di Ronco Valgrande e la schiuma, prodotta dai grandi tubi che scendono dal lago Delio e che alimentano le turbine a valle, si disperde nel lago (foto). **E' accaduto questa mattina quando il cordone di boe che delimita la superficie d'acqua davanti alla centrale Enel di Ronco Valgrande e blocca queste schiume, si è danneggiato in qualche punto permettendo a queste schiume di fuoriuscire e disperdersi nelle restanti acque del lago.**

Questo episodio, però, non deve destare grosse preoccupazioni infatti la schiuma che si forma durante la caduta dell'acqua nei grossi tubi non è altro che il detergente presente nel lago Maggiore provenienti dalle fognature che, purtroppo, ancora scaricano a lago da alcuni paesi lungo le sponde. La velocità dell'acqua che scende nei tubi con un salto di oltre 600 metri è impressionante e questo detergente, anche se presente in minime quantità, crea questa schiuma. Le barriere protettive davanti alla centrale sono appunto deputate a fermare questa schiuma lasciandola riposare e diluire nell'acqua. Incidenti come questo sono già capitati in centrale e poco tempo fa la barriera era stata rinforzata.

Redazione VareseNews  
[redazione@varesenews.it](mailto:redazione@varesenews.it)