

Sbarre alzate e nessun allarme, il treno passa lo stesso

Pubblicato: Venerdì 4 Dicembre 2009

Le sbarre non si alzano, la luce non si accende, la campanella non suona.. ma **il treno passa**. La pericolosissima situazione del passaggio a livello di Leggiuno è stata documentata sul sito di Youreporter.it da uno dei suoi utenti con un video. Nella scena si vede l'automobilista armato di cellulare che, fermo di fronte allo stop del passaggio a livello, riprende le sbarre alzate e un treno merci che passa a velocità sostenuta senza nessun tipo di preavviso.

Il filmato risale a martedì 1 dicembre e ritrae l'attraversamento della tratta ferroviaria Luino – Milano e Luino Novara che divide i paesi di Leggiuno e Sangiano.

Ne dà conferma l'assessore ai lavori pubblici di Sangiano **Gino Megioranza**, che non è competente nello specifico per quanto riguarda il passaggio a livello ma che ha accumulato 23 anni di esperienze nelle ferrovie e quindi sa come funzionano le procedure in caso di guasto. «In realtà è una cosa che può capitare – spiega – non di rado le segnalazioni in alcuni punti non funzionano. In questi casi però il macchinista viene avvisato e, se autorizzato, **procede “a vista”** lungo la linea. Ciò significa mantenere una bassa velocità che permette in sicurezza di verificare la presenza di macchine ed eventualmente potersi fermare (la procedura è confermata dall'azienda ferroviaria). Quello che traspare dal video è quindi una procedura “regolare”, quello che non appare assolutamente regolare è invece la velocità di percorrenza del treno che non sembra “a vista” ma più sostenuta», e quindi pericolosa.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it