

## Le campane di San Giulio vanno "in revisione"

**Pubblicato:** Mercoledì 6 Giugno 2012



**Campane "rimesse a nuovo" per la chiesa di**

**San Giulio:** dall'alto del campanile della parrocchiale del centro di Cassano Magnago le **otto campane del concerto sono state calate da una gru verso la piazza**, per essere inviate ad un laboratorio artigianale specializzato (foto a sinistra).

«Il campanile è oggetto di controlli annuali – spiega il geometra **Pietro Sammartini**, che ha seguito il progetto per la parrocchia – quest'anno è stata **programmata la manutenzione straordinaria**». In che cosa consiste? «**Il concerto di campane è sottoposto ad usura, come per un pianoforte va riaccordato**: quando il suono non è più di qualità, quando la campana subisce usura e il bronzo tende a consumarsi, si deve ruotare la campana di 90° in modo che il battacchio non colpisca nello stesso punto, ma su un punto vergine». Anche **il battacchio viene per così dire "rettificato"**, in modo che produca un suono perfetto. E ancora si interviene sugli "ammortizzatori", delle fasce in legno che tendono ad essiccare nel tempo e che vengono sostituite con nuovi pezzi, impregnati di olio.



Il cuore dell'intervento rimangono, in ogni caso,

le **otto campane:**

«Un concerto insolito, con un buon numero di campane» spiega ancora Sammartini. «**La fusione delle campane risale al 1882, tranne la numero 6 che è del 1889**». Per capire la portata dell'operazione di trasferimento a terra – svolta da gru dell'impresa cassanese Cagnola – si pensi che il **peso complessivo delle 8 campane è di 8728 chilogrammi**, con la più pesante di 2369 chili e la più piccola di 800 chili. Una volta portate a terra, le campane sono state affidate alla **Perego di Pozzuolo Martesana**, un'azienda specializzata che opera ancora con metodi di lavoro artigianali, forte di una lunga tradizione

(foto storica, dal [sito dell'impresa](#)): l'intervento durerà circa un mese.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it