

## Iniziati i lavori di messa in sicurezza del Bernascone

**Pubblicato:** Martedì 2 Agosto 2016



Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del Bernascone. Sul **campanile di San Vittore** i tecnici preposti stanno realizzando una “mantovana para sassi” in tubi innocenti zincati posizionati a coronamento della struttura del campanile, in prossimità della prima cornice.

**Il lavoro si concluderà con la posa di uno strato di rete zincata** con interposto un telo in “fibra”, tale da contenere più che adeguatamente eventuali nuovi distacchi di frammenti.

Questa è **solo la prima delle opere necessarie** che si sono rese indispensabili a seguito del distacco di materiale negli scorsi giorni. Dal fronte ovest infatti, dal decoro della torre campanaria, **nella serata di domenica 24 luglio** si erano staccati piccoli frammenti di materiale lapideo.

«Ultimate, in brevissimo tempo, queste opere di presidio saranno risolte le situazioni di pericolo e potranno essere rimosse le transenne presenti che attualmente delimitano l’area e vietano il pubblico passaggio», **spiegano l’architetto Giorgio Vassalli e il geometra Giovanni Meschini**, incaricati di seguire i lavori.

Nella stessa sera in cui sono avvenuti i distacchi, infatti, è stata messa in atto una precauzione a tutela della pubblica incolumità a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Varese e dei Tecnici del Comune di Varese.

Quanto descritto sarà del tutto temporaneo ed è stato concordato con l’ingegner Italo Tavolaro della

Soprintendenza della Belle Arti e Paesaggio di Milano. Successivamente si procederà ad una ispezione e verifica dello stato di fatto di tutti e quattro i lati del campanile per decidere le eventuali necessarie soluzioni da assumere, in accordo con la Soprintendenza, per risolvere tutte le preoccupazioni eventualmente presenti.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it