

## Sul viadotto erano in corso lavori di consolidamento

**Pubblicato:** Martedì 14 Agosto 2018



In relazione al crollo di parte del viadotto Polcevera sull’A10, Autostrade per l’Italia comunica che **sulla struttura – risalente agli anni ‘60 – erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto** e che, come da progetto, era stato installato **un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione.**

I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova.

Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it