

Piazzale Kennedy, chiusa l'area intorno al punto del cedimento

Pubblicato: Mercoledì 12 Settembre 2018



Da oggi (mercoledì 12 settembre) la zona del marciapiede e area parcheggio in piazzale Kennedy interessata dal passaggio sotterraneo del torrente Vellone, **nel tratto compreso tra il punto dove si verificò il cedimento del manto stradale e fino al ponte ferroviario su via Bainsizza e Monte Santo, è stata interdetta al passaggio veicolare e pedonale per ragioni di sicurezza.**

Leggi anche

- **Varese** – Lavori in corso alla voragine di piazzale Kennedy
- **Varese** – Piazzale Kennedy, Civati: “Intervento urgente”
- **Varese** – Voragine di 4 metri: il Vellone “buca” la piazza del mercato
- **Varese** – Un milione e 700mila euro per chiudere la voragine di piazzale Kennedy

Dopo l'evento del cedimento del manto stradale del 21 luglio 2018, causato dall'erosione del muro del dotto sotterraneo sotto cui scorre il Vellone, l'area interessata fu messa in sicurezza ma il Comune contemporaneamente ha subito avviato anche delle verifiche e monitoraggi su tutta l'opera, realizzata a fine ottocento, che consente al Vellone di scorrere sotto il manto stradale. **Purtroppo dalle analisi condotte dai tecnici le condizioni di questo tratto dell'infrastruttura risultano in condizioni tali da non poter consentire il passaggio di persone ed auto** e il Comune di Varese ha deciso di chiudere la

zona a fini precauzionali.

«Questo problema di sicurezza emerso in queste zona, in cui per anni non si è fatta manutenzione – fanno sapere dall'amministrazione – dimostra ancora una volta **l'importanza del Progetto Stazioni** che investirà fortemente su piazzale Kennedy e sull'intera area». Adesso si provvederà a completare la progettazione e la stima dell'intervento necessario per il ripristino delle normali condizioni dell'area.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it