

Esplode il saldatore a gas, ferito un operaio frontaliere

Pubblicato: Lunedì 2 Settembre 2019



Incidente sul lavoro questa mattina a **Viganello**, nel Luganese.

Poco prima delle 11 in un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo in via Molinazzo, **un 50enne operaio italiano** residente in provincia di Como stava usando un cannello saldatore a gas per sistemare l'isolamento delle pareti di un locale cantina. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, **c'è stata un'esplosione** che ha causato la caduta dell'uomo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, gli addetti dell'Ail, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo avere prestato le prime cure all'operaio, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 50enne ha riportato una frattura a una caviglia. La zona è stata delimitata e via Molinazzo è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei pompieri.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

