

## Alluvione: “A Varese il sistema di prevenzione funziona”

**Pubblicato:** Martedì 9 Giugno 2020



**Vellone, Olona, Velate.** E poi ancora Calcinate del Pesce, Sacro Monte e Capolago.

Sono questi i principali punti critici tenuti in osservazione tra domenica e lunedì, durante l'alluvione che ha colpito il Varesotto.

In città però sono entrate regolarmente in funzione le misure per il contrasto al rischio idrogeologico, evitando allagamenti nei quartieri.

In particolare, si sono attivate le **vasche di laminazione** situate in **via Peschiera** per il fiume **Olona** e in **via Borghi** per il fiume **Vellone**, con le forti piogge che hanno riempito gli alvei e con le vasche che hanno evitato la tracimazione. Terminata la fase più critica dell'emergenza, nelle giornate di ieri e di oggi si sono svolti gli interventi di pulizia.

«Negli ultimi anni – spiega l'assessore alla Pianificazione territoriale **Andrea Civati** – sono stati fatti lavori e investimenti significativi in campo idrogeologico. Le precipitazioni che abbiamo visto domenica sono state assolutamente eccezionali, ma possiamo dire che fino a questo momento i tre fronti storicamente critici, e cioè il Vellone, l'Olona e Velate, hanno superato la prova. Adesso è importante mantenere elevata l'allerta, eseguendo lavori di manutenzione e continuando nell'osservazione costante di tutti i corsi d'acqua. Certo, questo è un settore che necessita di pianificazioni e progettazioni nel lungo periodo, con la realizzazione di opere che permettano un contrasto in maniera stabile alle varie criticità; non si può parlarne solo in fase di emergenza, quando è troppo tardi. Se nel weekend a Varese

non è successo quanto abbiamo visto a pochi passi da noi lo dobbiamo anche a questi lavori di prevenzione».

## I LAVORI EFFETTUATI

Per quanto riguarda il **fiume Olona**, nella giornata di domenica è entrata in funzione la vasca di laminazione realizzata in via Friuli. Il selettore a monte del ponte di via Dalmazia è stato già pulito, mentre quello di via Peschiera e il relativo modulatore, parzialmente intasati da tronchi e detriti che non ne compromettono comunque la funzionalità, saranno sistemati dai tecnici nelle prossime ore.

Nell'alveo del **Vellone** in via Crispi sono stati ultimati ieri i lavori di pulizia e la rimozione dei detriti e lo stesso è avvenuto per quanto riguarda il modulatore di via Borghi.

Già ripuliti anche lo scolmatore di **Calcinate del Pesce** e il ponte di via Ettore Ponti, mentre sono stati previsti interventi manutentivi presso il **nodo idraulico di Capolago**, nel tratto di corso d'acqua che raggiunge via Tasso.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it