

# VareseNews

## Crolla il muro sulla sponda della ferrovia a Gavirate, detriti sui binari

**Pubblicato:** Domenica 7 Giugno 2020



Durante l'acquazzone che si è abbattuto sul Varesotto nel primo pomeriggio di domenica 7 giugno l'acqua ha provocato uno smottamento che ha fatto crollare il muro di contenimento della sponda della ferrovia.

La frana è visibile dalla strada Aldo Mazza, in ingresso a Gavirate provenendo da Comerio. Sul posto stanno intervenendo i tecnici delle ferrovie.

A causa dei detriti è interrotta la circolazione ferroviaria.



Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it