VareseNews

L’edificio crollato ad Albizzate era un ex cotonificio. Tutta l’area è sotto sequestro

Pubblicato: Mercoledì 24 Giugno 2020

L’**edificio crollato ad Albizzate** (Varese) un tempo ospitava il **Cotonificio Bellora.** Uno stabilimento che risaliva agli anni Trenta e che faceva parte di più unità produttive dislocate nel territorio intorno a **Gallarate** che rappresentavano l’intera filiera della lavorazione del **cotone**.

La fabbrica crollata ad Albizzate faceva parte di questo gruppo e si estendeva su un’area di circa **dodicimila metri quadrati. Nel 1993,** con la crisi del tessile, cambiò la destinazione d’uso da artigianale a commerciale. Un’area estesa **destinata ad ospitare spazi commerciali tra cui una pizzeria**, un **supermercato**, una **lavanderia** e una **ditta che si occupa di materiali edili**. Una struttura molto curata nei particolari proprio perché aperta al grande pubblico.

Secondo una prima ricostruzione, a travolgere le povere vittime sarebbe stato il pesante cornicione di cemento. Il tetto dell’edificio era costituito da **tante piccole capriate,** un’architettura tipica di queste storiche costruzioni industriali. Ancora ignote le cause del crollo. Pare che al momento non ci fossero lavori o interventi in corso. **L’intera area è stata posta sotto sequestro giudiziario**, come entrambi i lati e la strada stessa.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it