

“Olona osservato speciale: trovati i responsabili dell’ultimo sversamento”

Pubblicato: Giovedì 25 Febbraio 2021



In serata si è chiuso **l’intervento sull’Olona del personale di Alfa**, la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese. Come abbiamo riportato [in un nostro articolo](#) una **spessa coltre di schiuma bianca aveva coperto gran parte della superficie dello specchio d’acqua** a Fagnano Olona.

Sul posto è arrivata **la squadra che gestisce le reti fognarie** coordinata da **Fabrizio Colombo** e quella addetta agli **scarichi industriali** guidata da **Annalisa Berni**.

“In questi anni – ci racconta **l’ingegnere Fabio Bandera** – abbiamo fatto importanti investimenti tecnologici. Lungo l’Olona sugli scolmatori sono stati installati dei sensori che in presenza di sversamenti anomali ci allertano immediatamente. È quanto è successo oggi. Dopo aver invaso un tratto di rete fognaria la schiuma è uscita nel fiume e poco dopo siamo arrivati sul posto. Abbiamo iniziato a risalire lo sversamento fino a individuarne la causa. Si tratta degli scarichi di una azienda”.

Alfa srl è una società a capitale interamente pubblico. “La tutela della qualità e quantità dell’acqua – si legge sul [sito istituzionale](#) – è la nostra mission, il fine stesso della nostra attività. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che noi garantiamo ai territori serviti e restituiamo all’ambiente depurata da possibili inquinanti”.

L’Olona è un osservato speciale e l’attenzione è massima. “Abbiamo raccolto dei campioni di materiale che era stato scaricato e aveva raggiunto Fagnano Olona – spiega Bandera – e l’abbiamo già mandato ad analizzare. **Intanto è partita la segnalazione all’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia** che si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente”.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it