

Cedimento del muro del ponte ferroviario in Via Dalmazia a Varese, area transennata

Pubblicato: Sabato 17 Aprile 2021



I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per una verifica stabilità a **Varese, via Dalmazia**.

Nei pressi del ponte ferroviario, una parte del muro di contenimento della massicciata presenta un cedimento. Gli operatori intervenuti con un'autopompa hanno verificato il manufatto. A seguito del sopralluogo dei tecnici della rete ferroviaria **l'area è stata transennata**.

Lunedì è previsto l'inizio dei lavori per la messa in sicurezza. Il transito ferroviario resta regolare.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it