

Cede un muro sulla linea ferroviaria a Malnate, vigili del fuoco al lavoro

Pubblicato: Lunedì 17 Maggio 2021



Un muro di contenimento nei pressi della linea ferroviaria Varese-Milano ha ceduto a Malnate, vicino a via Enrico Toti, a circa un centinaio di metri dalla stazione in direzione Vedano Olona.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa e un fuoristrada, **hanno interdetto l'area e stanno effettuando un sopralluogo** congiuntamente ai tecnici della rete ferroviaria.

Su **uno dei due binari è stata interrotta la circolazione** dei treni. A seguito del sopralluogo e in attesa delle operazioni di messa in sicurezza che inizieranno nella mattinata di martedì 18 maggio è stato deciso di interdire la circolazione sul binario interessato dal cedimento.

Il muro non è crollato e la linea ferroviaria non è stata interessata da detriti, ma la chiusura del binario si è resa necessaria per questioni di sicurezza.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

