

Sopralluogo alla frana di Creva a Luino: resta vietato l'accesso alle case delle 12 famiglie sfollate

Pubblicato: Lunedì 25 Aprile 2022



Dopo il movimento franoso di domenica 24 aprile a Luino, frazione Creva in via Creva, gli specialisti vigili del fuoco del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) hanno effettuato dei nuovi rilievi. Domenica l'episodio aveva costretto dodici famiglie ad evacuare le proprie abitazioni.

Sul posto, nella giornata di lunedì 25 aprile, ha operato il personale dell'ufficio tecnico comunale ed un geologo. A seguito dei rilievi **si conferma l'interdizione dello stabile** sino alla messa in sicurezza del versante roccioso interessato. La squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco ha aiutato i residenti **a recuperare dei beni dalle proprie abitazioni**.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it