

“Rami e radici, alla ciclopedonale Cuveglio – Luino occorre manutenzione”

Pubblicato: Martedì 26 Luglio 2022



«**Percorro spesso in bici la ciclabile Cuveglio-Luino** nella speranza di sfuggire ai **pericoli** delle strade a viabilità ordinaria ma purtroppo lungo questa se ne evidenziano altri causati dalla noncuranza, alcuni datati mesi altri vecchi di anni», comincia così la **segnalazione fatta ieri da un lettore alla nostra redazione**.



«Queste – si legge ancora – sono alcune **foto del tratto fra zona commerciale Germignaga (U2 – Unieuro) e stazione ferroviaria Luino: rami ad altezza volto** e a tratti la corsia è quasi ostruita».



«Mentre qui – conclude -, in **corrispondenza di Rancio – Cassano Valcuvia**, ci sono delle radici alte 2-3 cm e il pontile presenta travi scheggiate e viti affioranti».

La ciclopedonale è utilizzata da moltissimi utenti e per lo più è immersa tra prati e boschi. Le criticità che presenta dunque, sono diverse, ma **Comunità Montana Valli del Verbano è al lavoro per risolverle già da un anno**: «Doveva partire sei mesi fa il secondo lotto di manutenzione straordinaria ma purtroppo i prezzi si sono alzati e per ora le aziende non partecipano ai bandi. Ci stiamo lavorando» **conclude Simone Castoldi**, presidente di Comunità Montana Valli del Verbano.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it