

VareseNews

Schiume nell'Olona, Alfa: "Da chiarire quali sostanze sono finite nel fiume"

Pubblicato: Giovedì 18 Gennaio 2024



Sono stati i sensori posizionati lungo la rete fognaria a far lanciare l'allarme ai tecnici di Alfa rl, gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese.

È accaduto questa mattina a Fagnano Olona quando sono risultate visibili anche ad occhio nudo alcune schiume lungo il corso d'acqua **tra Gorla Maggiore e Fagnano Olona**, all'altezza del ponte di legno.

«L'occhio vigile del Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese ha lanciato l'allarme», si legge in una nota inviata dall'azienda

«Grazie ai sensori posti lungo le condotte fognarie, **i tecnici di Alfa si sono immediatamente accorti dell'entrata in funzione di uno scolmatore** (fatto del tutto anomalo in assenza di precipitazioni) e sono potuti intervenire prontamente con uno spurgo che ha permesso di rimuovere le schiume dallo scolmatore stesso e prelevare campioni. Si sono inoltre preoccupati di verificare che non vi fossero ostruzione nelle tubazioni fognarie».

L'azienda conferma che «è attualmente in corso un sopralluogo da parte di **Arpa** e della stessa Alfa» poco prima delle 16 di giovedì.

«I danni provocati sono ancora da quantificare, così come sono da chiarire nel dettaglio quali siano le sostanze finite nel fiume».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it