

Esplosione a Sesto Calende: vigili del fuoco in azione per una fuga di gas

Pubblicato: Lunedì 4 Novembre 2024



Questa mattina, lunedì 4 novembre alle 5:45, i vigili del fuoco sono intervenuti a **Sesto Calende** in seguito a una violenta esplosione, causata presumibilmente da una fuga di gas in una corte.

L'esplosione ha provocato ingenti danni ad abitazioni e infrastrutture circostanti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Per precauzione, le squadre dei vigili del fuoco, insieme al sindaco e ad altri enti competenti, stanno procedendo con l'evacuazione delle vie limitrofe a via Impiove luogo del fatto. Si teme, infatti, che il gas si stia diffondendo attraverso la rete fognaria, rappresentando un ulteriore rischio per l'area.

Sul posto hanno operato anche i soccorritori del **Cva di Angera**. La casa dove si è verificata la deflagrazione è su due piani e l'esplosione ha riguardato un solo appartamento dove non era presente nessuno, mentre **la persona che abita al piano inferiore risulta illesa**.

Sul posto i vigili del fuoco durante la mattinata sono **impegnati con due squadre con un'autopompa e un'autobotte**, stanno verificando a livello strumentale i tombini e i luoghi dove potrebbero essersi formate delle "sacche" di gas. È stato inviato dalla Direzione Regionale il Nucleo **NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico)** per effettuare verifiche ancora più minuziose con strumentazioni

ancora più efficaci.

Le operazioni di bonifica sono proseguite per cercare di escludere alcune zone e poterle dichiarare sicure in modo da creare i minori disagi possibili soprattutto a persone malate allettate in alcune abitazioni: **«Si procede anche con una capillare zonizzazione dell'area rossa per permettere la riapertura di alcuni collegamenti stradali e smaltire il grande traffico che si è formato sulla strada principale di Sesto Calende»**, spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

LE MISURE ADOTTATE DAL COMUNE

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it