


VareseNews

Crollo nella cava di Molera a Solbiate con Cagno: area messa in sicurezza, chiusi gli accessi

Pubblicato: Domenica 13 Luglio 2025



Paura questa mattina nelle **Cave di Molera**, nel territorio comunale di **Solbiate con Cagno**, dove una parte della parete interna è crollata, probabilmente nella notte tra lunedì e martedì. A dare notizia dell'episodio è stato direttamente il sindaco di Solbiate con Cagno, **Federico Broggi**, attraverso un aggiornamento pubblico.

L'allarme è stato lanciato dalle **Guardie Ecologiche Volontarie** (GEV) del **Parco Valle del Lanza**, che hanno immediatamente segnalato il crollo. Il sindaco, insieme ai volontari GEV e alla **Protezione Civile di Solbiate con Cagno**, si è recato sul posto per una prima ricognizione e per coordinare le operazioni urgenti di messa in sicurezza dell'area.

«Abbiamo provveduto alla chiusura di tutti e tre gli accessi principali – ha spiegato Broggi – posizionando transenne e segnaletica per impedire l'ingresso e prevenire ulteriori rischi per chi frequenta abitualmente la zona».

Non si registrano feriti, ma l'amministrazione comunale invita alla **massima prudenza e al rispetto delle limitazioni temporanee di accesso**, in attesa di verifiche più approfondite sulla stabilità della parete e sull'estensione del danno.

«Ringrazio le GEV e la Protezione Civile per la prontezza e la collaborazione – ha aggiunto il primo

cittadino –. **La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto».**

L'area resterà interdetta al pubblico fino a nuova comunicazione, mentre proseguono i monitoraggi e le valutazioni tecniche. Il Comune fornirà aggiornamenti nei prossimi giorni.

Le Cave di Molera sono un luogo suggestivo e immerso nella natura più volte utilizzato come sfondo per **shooting fotografici o video clip**.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it